

TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI

A.S. 2015-2016

Calcolo dei costi di produzione : costi variabili (materia prima , manodopera, ammortamento, energia), e fissi, concetto di margine di contribuzione .

Concetti di base sulla Affidabilità e la probabilità di guasto: concetto di affidabilità in serie ed in parallelo, di vita del prodotto ,

Diagrammi di Gantt per l'organizzazione della produzione industriale

Cenni di organizzazione aziendale: organigramma e struttura aziendale , lay out

Cicli di lavoro e foglio di lavorazione

Controllo di qualità per attributi e per variabili

curve di probabilità di Gauss applicate all' affidabilità e all'analisi della difettosità dei prodotti

laboratorio

Esercitazioni al cad CAD/CAM, istruzioni di controllo numerico .